

**Структурное подразделение детский сад «Забава»
государственного бюджетного образовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы села Пестровка муниципального
района Пестровский Самарской области**

улица Советская, 13, с.Пестровка, Самарская обл., Россия, 446160

Тел: (84674) 2-10-77; E- mail: d.zabava@yandex.ru

**АКТ
комиссионного обследования малых архитектурных форм и оборудования
на территории СПДС «Забава» ГБОУ СОШ с. Пестровка**

от «30» 05 2022г

Комиссия в составе:

Председатель – Полянская Г.А., руководитель СПДС «Забава» ГБОУ СОШ с. Пестровка.

Члены комиссии:

- Бекетова И.В. – методист;
- Гераськина Н.А. – председатель ПК;
- Сумительнова Г.Ю. – завхоз;
- Филимонов А.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений.

Проведено комиссионное обследование территории и малых архитектурных форм СПДС «Забава» ГБОУ СОШ с. Пестровка:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:


поверхность твердая, утрамбованная с травянистым покрытием, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др). На территории нет ядовитых растений, систематически осуществляется обкос травы.

Перечень оборудования:

| № | Наименование оборудования | шт. | Выявленный дефект | Результат осмотра | Примечание |
|----|--|-----|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | Кораблик – качалка деревянный | 1 | | повреждений нет | |
| 2 | Вертолёт-качалка деревянный | 1 | | повреждений нет | |
| 3 | Стол деревянный | 5 | | повреждений нет | |
| 4 | Лавочки деревянные | 10 | | повреждений нет | |
| 5 | Детский спортивный комплекс | 1 | | повреждений нет | |
| 6 | Теневой навес деревянный | 7 | | повреждений нет | |
| 7 | Песочница деревянная (зонт выносной) | 2 | | повреждений нет | |
| 8 | Песочница деревянная (зонт стационарный) | 2 | | повреждений нет | |
| 9 | Лестница для лазания металлическая | 1 | | повреждений нет | |
| 10 | Качели металлические | 4 | | повреждений нет | |
| 11 | Турник трехсекционный | 1 | | повреждений нет | |

Проведенный осмотр территории и малых архитектурных форм свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:




Г.А. Полянская

Члены комиссии:



Бекетова И.В.



Гераськина Н.А.



Сумительнова Г.Ю.



Филимонов А.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средняя
общеобразовательная школа с. Пестравка
муниципального района
Пестравский Самарской области
Казачкова Л.А.



Акт

испытания оборудования на территории ГБОУ СОШ с. Пестравка СПДС
«Забава»

От **04.08.2022** г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Полянская Г.А.-руководитель СП, Сумительнова Г.Ю. - завхоз, Бекетова И.В. – методист,

составили настоящий акт испытания оборудования на территории ГБОУ СОШ с. Пестравка СПДС «Забава» на основании ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»;
ГОСТ Р 56199-2014 «Объекты спорта. Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций»:


1. На территории СПДС «Забава» для использования детьми имеются: турник – 3 шт., лесенка для лазания – 2 шт., качели – 4 шт., качели с крышей – 2 шт., карусель – 1 шт., качалка-вертолёт – 1 шт., качалка-лодочка – 2 шт., спортивный комплекс – 1 шт., малая форма «верблюд» - 1 шт., щит для метания – 1 шт.

Все вышеперечисленные снаряды и оборудование подлежали испытанию:

- 1.1 Турник под нагрузкой 160 кг, приложенной к середине - прогиб минимальный, целостность не нарушена.
- 1.2. Лесенка для лазания под нагрузкой 160 кг, приложенной к середине - прогиб минимальный, целостность не нарушена.
- 1.3. Качели под нагрузкой 160 кг, приложенной к середине - прогиб минимальный, целостность не нарушена.
- 1.4. Карусель 1 шт.: при визуальном осмотре нарушений не выявлено. Использование под нагрузкой 220 кг. деформации не дало.
- 1.5. Качели – «Тигры» путём приложения к нему груза, равного 90 кг. Нарушений не выявлено
- 1.6 Качели с крышей при визуальном осмотре нарушений не выявлено. Использование под нагрузкой 220 кг. деформации не дало.
- 1.7 Качалки (3 шт.): при визуальном осмотре замечаний нет, приложение груза 160 кг. – изменений нет.
- 1.8 Спортивный комплекс: при визуальном осмотре нарушений не выявлено. Использование под нагрузкой 220 кг. деформации не дало.

- 1.9 Малая форма «Верблюд»: при визуальном осмотре нарушений не выявлено. Использование под нагрузкой 220 кг. деформации не дало.
2. Состояние вышеуказанного оборудования соответствует требованиям и нормам эксплуатации, установленным правилами безопасности занятий по физкультуре и спорту.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии
Члены комиссии


Иванова
